

## ASG Analytik-Service Gesellschaft

ASG Analytik-Service Gesellschaft mbH Trentiner Ring 30 • 86356 Neusäss • Germany

Hanse Haus GmbH & Co. KG Ludwig-Weber-Straße 18 977889 Oberleichtersbach

Ihr Zeichen Winatschek Ihr Auftrag Brief Ihr Auftrag vom 31.03.2017 03.04.2017 Eingegangen am Einsender Kunde Beginn der Prüfung(en) 05.04.2017 Ende der Prüfung(en) 25.04.2017 Prüfbericht vom 25.04.2017

1 von 1

Prüfbericht: 2502552-2

Prüfmuster : Hanse Haus Gmbh Briketts bzw. Hobelspäne

Gebinde : PE/PP - Beutel ASG-ID : 2502552\_001

Siegel-Nr.: -

Seite

Prüfparameter	Prüfmethode	Prüfergebnis	Grenzwerte DIN EN ISO 17225-3			Einheit
			A1	A2	В	Ellilleit
Wassergehalt	DIN EN ISO 18134-2	8,2	≤ 12	≤ 15		% (m/m) (roh)
Schwefelgehalt	DIN EN ISO 16994	0,054	≤ 0,04		≤ 0,05	% (m/m) (wf)
Chlorgehalt		0,001	≤ 0,02		≤ 0,03	% (m/m) (wf)

roh = im Anlieferungszustand wf = wasserfrei

Karen Henrich (stellv. Laborleiterin)

Dieser Prüfbericht ersetzt Prüfbericht 2502552-1.

DAKKS

Deutsche
Aktreditierungsstelle
D-PL-11334-01-00

Dieser Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfmuster und darf nicht ohne Genehmigung des Prüflaboratoriums auszugsweise vervielfältigt werden. Aufbewahrung der Prüfmuster: 4 Wochen ab Datum des Prüfberichts. Weitere Informationen siehe allg. Geschäftsbedingungen unter www.asg-analytik.de. Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025.