

Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

Datum/Date: 09.09.2010

PRÜFPROTOKOLL TEST RECORD

Nr./No.: 2010 23062

1 Angebotsnummer
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Bau und Tiefbau
No. of tender,
Test and Certification Body
Construction and below grade
construction section

2 **Prüfmuster/** Einrichtung zum Betreten geneigter Dachflächen,

Test specimen Klasse 1, Typ A

- Einzeltritt, Trittstufe, Laufrost -

2.1 Hersteller/ J. Heuel & Söhne GmbH

Manufacturer Am Lindhövel 3

59846 Sundern - Hachen

2.2 Bauart, Bezeichnung/ Dachtrittsystem "Snap Step"

Type, designation

- Steigtritt, Art. Nr.: 30000

- Kurzrost, Art.-Nr.: 34000

- Standrost, Art.-Nr: 38000

- Standiost, Art.-INI. 30000

- Halter für Endlosrost, Art.-Nr.: 33000

Kennzeichnung/ Herstellerzeichen

Marking

Verwendung/ Intended use

2.3 Bestimmungsgemäße Als Einrichtung zur Begehung geneigter Dächer

2.4 Weitere Angaben/ Werkstoff: AI – Legierung K 231, Kokillenguß, Further details Verbindungselemente aus Edelstahl

3 Prüfung/ Testing

3.1 Art der Prüfung/ Type of test Sicherheitstechnische Teilprüfung

3.2 Datum der Prüfung/ Date of testing

18.08.2010

3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/ Test method, requirements DIN EN 516 (04/2006), Abschnitt 7.1

"Einrichtungen zum Betreten des Daches; Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte"

- statische Prüfung nach Abschnitt 7.1

[2] Prüfverfahrensanweisung der Fachausschüsse Bau und Tiefbau

Statische Prüfung von Einrichtungen zum Betreten geneigter Dächer gemäß DIN EN 516

1 Durchführung der Versuche

Die Prüfung wurde mit Steigtritten, Kurzrosten, Standrosten sowie Stützen für Endlosroste des Heuel – Dachtrittsystems "Snap Step" bei Dachneigungen von 60° und 20° auf Dacheindeckungen mit Frankfurter - Betondachsteinen durchgeführt. Die Prüfmuster wurden an einer Simulation der tragenden Dachkonstruktion gemäß den Anweisungen des Herstellers befestigt. Eine ansteigende Prüfkraft wurde bis zur Höchstkraft von 2,6 kN über eine lastverteilende Stahlplatte mit einer Größe von 100 mm x 100 mm aufgebracht. Dabei ist die Durchbiegung gemessen worden.

Folgende Anordnungen wurden geprüft:

- a) bei der geringsten der möglichen Dachneigungen
 Lastplatte bündig mit der der Dachfläche zugewandten Kante der Plattform (s. Bild 1)
- b) bei der größten der möglichen Dachneigungen
 Lastplatte bündig mit der der Dachfläche abgewandten Kante der Plattform
- c) bei Trittflächen und Laufrosten zusätzlich mittig zwischen den Laufroststützen (s. Bild 2)

2 Anforderungen

Die vertikale Durchbiegung darf unter der Prüfkraft von 1,5 kN nicht mehr als 9 mm betragen. Die mit einer Dezimalstelle ermittelten Messwerte dürfen auf volle mm abgerundet werden. Laufstege und Trittflächen dürfen sich nicht mehr als 1/100 der Stützweite durchbiegen. Bei der Höchstkraft von 2,6 kN darf die Einrichtung nicht brechen.



3 Ergebnisse nach Abschnitt 1

Die jeweilige Plattformgröße wurde mit dem Bandmaß gemessen.

Prüfmuster	Breite		Länge		
	Soll	lst	Soll	lst	
Steigtritt	≥ 130 mm	180 mm	≥ 130 mm	153 mm	
Kurzrost	≥ 250 mm	250 mm	≥ 400 mm	465 mm	
Standrost	≥ 250 mm	796 mm	≥ 500 mm	796 mm	

Beim Endlosrost wurde sich hier nur auf die Prüfung der Stützen beschränkt, da gemäß den Angaben des Auftraggebers verschiedene Rosttypen eingesetzt werden können, die ggf. separat geprüft werden müssen.

Probe Nr.	Prüf- muster	Anord- nung	Dach- neigung	f _{1,5} [mm]	f _{zul} [mm]	f _{2,6} [mm]
1 2	Steigtritt	а	20°	4,1 4,1	9	7,1 7,2
3 4		b	60°	6,1 5,5	9	12,5 10,4
5	Kurzrost	а	20°	4,0	9	7,3
6 7 8		b	60°	8,4 8,3 5,9	9	21,0 19,9 14,4
9		С	60°	0,8	3,4	1,8
10	Standrost	а	20°	4,7	9	9,9
11		b	60°	5,6	9	12,1
12		С	60°	3,7	7,0	9,3
13	Endlosrost	а	20°	5,8	9	9,0
14 15		b	60°	8,1 7,4	9	18,6 17,4

f_{1.5}: Verformung unter der Prüfkraft von 1,5 kN

Anordnung: s. Abschnitt 1

Bei der Belastung mit der Höchstkraft von 2,6 kN wurde bei keinem der Versuche ein Bruch der Einrichtung festgestellt.

Die Prüfung wurde auf Dachlatten mit einem Querschnitt von 24 x 48 [mm] bei einem Sparrenabstand von 80 cm durchgeführt. Die Verwendung von Dachlatten mit einem Querschnitt von 30 x 50 [mm] oder 40 x 60 [mm] bei einem Sparrenabstand bis zu 100 cm ist in die Prüfung eingeschlossen. Der Abstand der Dachlatten untereinander betrug 350 mm. Es wurde keine Stützlatte eingesetzt.

fzul: zulässige Verformung unter der Prüfkraft von 1,5 kN

f_{2,6}: Verformung unter der Höchstkraft von 2,6 kN



4 Verwendete Prüfmittel

Bezeichnung	BGIA-Kennzeichen			
Bandmaß 3 m	1650			
Schieblehre 150 mm	1573			
Messuhr 50 mm	0370			
Messuhr 50 mm	0581			
Kraftmesszelle 10 kN	1583			
Wegaufnehmer	0502			
Messverstärker	0585			
Wasserwaage	0368			
Winkelbock, verstellbar	1651			

Sankt Augustin, den 09.09.2010

Verantwortlicher Prüfer Sachbearbeiter

Dr.-Ing. K. Schories M. Immendorf



Bild 1: Prüfung des Steigtritts, Dachneigung 20°



Bild 2: Prüfung des Standrostes in Stützweitenmitte







